



703-0273 焼付用ポリパテ

特殊不飽和ポリエステル樹脂パテ

焼付用ポリパテは、特殊不飽和ポリエステル樹脂パテで、常温乾燥・研磨後、上塗りに焼付型塗料、粉体塗料を塗装することができます。

特徴 1 優れた耐熱性 → 200℃×30分の焼付にも耐える(鉄鋼板)

特徴 2 ワレ、ハガレ等に対する耐衝撃性、付着力も優秀

特徴 3 作業性良好 → ヘラ伸び性、ヘラ付性や研ぎ性も優秀

使用方法

ご使用前に焼付用ポリパテベースをよく攪拌して下さい。
ポリパテ硬化剤はチューブ式になっております、よく揉みほぐして下さい。
焼付用ポリパテベース100に対し、ポリパテ硬化剤エロー2~3%(重量比)を混合してお使い下さい。

※硬化剤が少なすぎると硬化不良となり付着性が低下しますので、
1%以下では使用しないで下さい。

703-0273 焼付用ポリパテ

特殊不飽和ポリエステル樹脂パテ

■ 乾燥時間

温度	硬化剤	添加率	可使時間	研磨可能時間
10℃	速乾型	3%	5~8分	60分以上
20℃	速乾型	2%	5~8分	45分以上
	標準型	2%	7~10分	60分以上
30℃	標準型	2%	3~6分	30分以上

強制乾燥を行う場合は、必ず常温で10分以上放置した後、40℃20分又は60℃10分乾燥させてください。

■ コード番号・荷姿

コードNo.	品名	容量
703-0273	焼付用ポリパテ	3.9kg
703-9340	ポリパテ硬化剤エロ-標準型	100g
703-9341	ポリパテ硬化剤エロ-速乾型	100g

使用上の注意

1. 使用後は、完全にふたをして下さい。
2. ベース・硬化剤とも直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
温度の高い場所に保存しますと、反応が進み乾燥が悪くなりますので、夏季には特に注意して下さい。
3. ベースは、長期間保存すると乾燥不良やゲル化を起こしますので、ご注意ください。
硬化剤は長期間保存すると効力が減退します。
4. パテベースは、よくかき混ぜてから必要量だけ取り出して下さい。
次にベースと硬化剤とを均一になるまで練り合わせ、可使時間内に使い切して下さい。
5. 一度に厚付けすると内部に気泡ができて素穴を生じやすいので、2~3回に分けてへら押さえを行って下さい。
6. 硬化剤は、120℃以上で自然発火し、急激に分解する成分を含んでいますので、絶対に火気を近づけないで下さい。

取扱い上の注意

●パテベース

吸入すると中毒その他の健康被害を起こす可能性がありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

1. 火気のあるところでは使用しないでください。
2. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
3. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
4. 取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
5. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
6. 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
7. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
8. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
9. よくフタをし、冷暗所で貯蔵してください。
10. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
11. 中身を使いきってから廃棄して下さい。
12. 指定された以外の材料と混合しないで下さい。

※ 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●硬化剤

皮ふに付着したり、眼に入ったりすると炎症を起こしたりする場合がありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
又、加熱、衝撃などにより、爆発する恐れがありますので取扱いには十分にご注意ください。

1. 火気のあるところでは使用しないでください。
2. 取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護めがね、保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
3. こぼれたときには、砂等を散布した後、布類(ウエス)で拭きとって下さい。布類は水に浸して処置して下さい。
そのまま乾燥状態で放置すると分解発火することがあります。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. 皮ふに付着したときには、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等が生じたときには、医師の診断を受けて下さい。
6. 目に入ったときには、流水で15分以上洗眼し、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
7. 火災時には、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
粉末消火器、ハロン消火器等を使用した場合には、再燃を防ぐ為、水で充分冷却して下さい。
8. よくフタをし、冷暗所で貯蔵してください。
9. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
10. 指定された材料以外のものと混合しないで下さい。
又、混触危険のある還元剤、金属増強剤、アミン類とは一緒に貯蔵しないで下さい。
11. 取扱い中の喫煙はさけて下さい。

※ 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

人と環境をやさしく彩りたい

久保考ペイント株式会社

<http://www.kuboko.co.jp>

本社・大阪営業所

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号
TEL (06) 6815-3111 FAX (06) 6323-5881

関東営業所 / TEL: (048) 660-1200

名古屋営業所 / TEL: (052) 261-1125

九州営業所 / TEL: (092) 411-7011



本社工場